




Smart METER

RÝCHLY NÁVOD NA INŠTALÁCIU





Všeobecné usporiadanie elektrickej skrine



Skontrolujte zapojenie v elektrickom rozvádzači a dajte pozor na správne usporiadanie fáz.

Typ siete a svorky striedavého prúdu

TN-S



Uistite sa, že je menič a sieť zapojené so správnym poradím fáz.

Vzhľad meniča




- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 DC prepínač | 5 multifunkčný (METER/BMS/RS485/DRED) |
| 2 FV vstup | 6 záložný (výstup striedavého prúdu) |
| 3 pripojenie batérie | 7 pripojenie k sieti (striedavý vstup) |
| 4 (WiFi/LAN/4G) | |

Inštalácia meradla

Odber vzoriek napätia

Postup zápisu




Príslušná tabuľka

RMK	Sieť
1	L1
2	L2
3	L3
4	N
11	PE

Inštalácia merača

Odber vzoriek prúdu



Príslušná tabuľka

	5	6	7	8	9	10
CT	L1-S1	L1-S2	L2-S1	L2-S2	L3-S1	L3-S2

Schéma elektrického zapojenia

